


Cône de visibilité

Étude des passages piétons
Commune de PESSAC

Étude réalisée le 30/11/2022



Cônes de visibilité conformes : 1603

Nombre total de places à supprimer : 72

Légende :

- 1 - Cas 1 : 62 Cônes de visibilité non conformes
- 2 - Cas 2 : 4 Cônes de visibilité non conformes
- 3 - Cas 3 : 1 Cône de visibilité non conformes
- 4 - Cas 4 : 2 Cônes de visibilité non conformes
- A - Arceau dans la zone du cône : 1